

1 はじめに

蛍光 X 線(XRF, X-ray fluorescence)分析は、固体、 粉末、液体といった試料形状を問わず、含有する元素の 定性分析、定量分析ができる優れた手法として広く用い られている.迅速に分析ができ、測定精度が高いことか ら、研究開発用途だけでなく、鉄鋼、非鉄金属、セメン ト、耐火物等といった製品の元素管理分析に使われてい る^{1)~5)}.

また,非破壊で分析が可能であることから,X線の透 過性を利用した膜厚・組成の分析に応用されている.半 導体では各種デバイスの膜厚・組成の管理分析やその研 究開発,鉄鋼関係では,鋼板の多種多様なめっき厚の管 理や合金化溶融亜鉛めっき鋼板といった高機能性を有し た鋼板の膜厚組成管理⁶にも使われている.

XRF 分析装置は、波長分散型(WDX, wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry) とエネル ギー分散型(EDX, energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry)に方式が分かれる.光学系の違いやX線の計数方式に違いはあるが基本は変わらない.

WDX は古くから鉄鋼, セメントの高精度の定量管理 に使用されており, 定量計算における検量線の補正の基 礎が確立されている. 今回は, XRF 原理, XRF 装置に ついて解説した後, 定量分析の検量線法に使用されてい るマトリックス補正 (吸収励起補正), 重なり補正演算 の解説を中心に行い, その応用例を紹介する.

2 蛍光 X 線分析とは

2·1 蛍光 X 線発生の原理

図1に蛍光X線発生の原理を示す.物質に励起X線 (一次X線)を照射すると,構成原子の内殻電子が光電 子として放出され(光電効果),原子は励起状態になる. これを緩和するため,外殻より電子が遷移する.この 時,内殻と外殻間のエネルギー差に相当するエネルギー がX線として放出される.この励起・緩和過程で生じ



たX線を蛍光X線(二次X線,特性X線)と言う.L 殻からK殻の電子遷移で発生するX線をKa線,M殻 からK殻,M殻からL殻の遷移で発生するX線をそれ ぞれK β_1 線,La線と表記する⁷⁾.K殻電子エネルギー を E_k ,外殻(L,M,N等)の電子エネルギーを E_n と したとき,K系列の特性X線の波長 λ_k は式(1)で求め られる.

$$\lambda_k = \frac{h \cdot c}{E_n - E_k} \quad \dots \quad (1)$$

ただし、 E_k : K 殻電子のエネルギー、 E_n : L, M, N ……殻電子のエネルギー、h: プランク定数、c: 光速 度.

また, WDX では主に波長, EDX ではエネルギーが使 用されている. X 線の波動性(波長:λ)と粒子性(エ ネルギー:*E*)の関係は,式(2)で示される.

$$E = hv = h\frac{c}{\lambda} \tag{2}$$

v:振動数

2·2 蛍光 X線分析装置の光学系

図2にWDXとEDXの光学系の模式図を示す.X線 管からの一次X線により試料を励起することで,試料 に含有する元素から固有の蛍光X線が発生する.WDX

X-ray Fluorescence Analysis : Qualitative and Quantitative Data Analysis and Its Applications.



図 2 WDX と EDX の光学系の模式図



は分光素子により分光し,検出器で検出する.一方, EDX では試料から発生した蛍光 X 線を直接検出器で検 出し,電気的にスペクトルを分離する.

図3に走査型のWDX分析装置の概略図を示す.X線 管と試料の間には、X線管のターゲット固有の特性 X 線や連続 X 線などのバックグラウンドを減衰させるた めの一次 X 線フィルタを備えている. 試料から発生し た蛍光 X 線はダイアフラム (絞り), アッテネータ (減 衰板)を介し、発散スリットで平行ビームとし、分光結 晶(分光素子)に入射する.分光結晶をθ,検出器を 20の関係で回転させると、入射した蛍光 X線の内で、 ブラッグの反射式: $2d \sin \theta = n\lambda$ (d: 分光結晶の面間 隔, θ: 入射 X 線と結晶面のなす角度, n: 結晶の反射 次数, λは X線の波長)を満たす波長の蛍光 X線のみ が分光され、検出器に入射し、目的の波長の蛍光 X線 を計数することができる. θ-2θの動作を行う回転機構 をゴニオメーターと呼ぶ. ゴニオメーターを走査するこ とにより定性分析を行い、目的の角度で固定し定時計数 することにより定量分析ができる.

分光結晶(分光素子)には単結晶,人工累積膜が用いられる.ベリリウム(Be)~アメリシウム(Am)までの特性 X線(蛍光 X線)は1種類の分光結晶では対応できないので,必要に応じて複数の分光結晶を使い分ける.検出器には,軽元素用にガスフロー型プロポーショナルカウンター(F-PC),重元素用にシンチレーションカウンター(SC)を使用している.

走査型 WDX はゴニオメーターを駆動しつつ,各々の 元素を測定するため,秒分単位で多元素の分析要求があ る製鋼,非鉄金属の現場では対応ができない.そのため 同時型と呼ばれる θ-20 角度が固定された元素チャン ネルを必要元素数搭載した専用の同時型 XRF 分析装置 がある.

2·3 X線強度と計数方式

X線強度は検出器に入射したX線光量子を電気パル スとして計数したものである.したがって、単位は kcps (kilo counts per sec)といった1秒間当たりカウ ントされたX線光量子の数で表す.EDXでは検出器の 計数限界が超えないように管電流でX線管の出力を制 御するため、管電流で規格化された cps/µA といった単 位が使用される.

図4はWDXとEDXのX線強度の計数方法の違いを 示した.WDXは分光素子を用いて目的の測定線を分光 し、計数を行うため、定性スペクトルのピーク角度がX 線強度となる.EDXでは検出器に入ったX線光量子を 電気的に分離するため、X線強度は定性スペクトルを積 分したものとなる.

一般に,分光して目的の元素のみを高計数で計数でき る WDX は精度が高い. EDX は定性,定量分析の区別 なく多元素同時分析ができることが利点である.



3 定性分析

測定で得られた蛍光 X 線のピークの波長またはエネ ルギーから試料に含まれる元素を同定するのが定性分析 である.

発生する X 線の各系列の波長λは、原子番号 Z の増加と共に短くなり、波長と原子番号の間は、近似的に式 (3)で示す関係があることをモズレイが見出し⁸⁾、定性分析を可能とした.

 $1/\lambda = KR(Z-\sigma)^2 \quad \dots \qquad (3)$

ここで、R は Rydberg 定数で、K α 線系列では、 $\sigma=1$ 、



図5 WDXの定性スペクトル例(セメント試料)

K=3/4, L α 系列では, $\sigma=7.4$, K=5/36である.

図5にセメント試料のWDXの定性分析例を示す.ゴ ニオメーターを走査してデータを得るため、横軸は20 角度となる.20角度が大きくなるほど長波長(低エネ ルギー)になる、パソコンが普及されていない時代、定 性分析は WDX では各分光素子に対して分析線を 20 角 度で表した「20 表」, EDX では「エネルギー表」といっ たデータベースを用い、管球の特性 X 線、見いだされ た蛍光 X 線ピークの Kα, Kβ比 (ペアピーク), マイ ナー線等に注意しつつ、出力されたスペクトルチャート の同定解析を行っていた. パソコンがある現在は機能が 進化し,同定解析は自動化されている.また,定性分析 結果と基本的な物理量(ファンダメンタル・パラメー ター)から計算された理論強度⁹⁾¹⁰⁾ Itheory=f(含有率 または付着量,物理定数,装置定数)を用いるファンダ メンタル・パラメーター (FP) 法を組みあわせたスタ ンダードレス FP 分析が発展し^{11)~13)}.標準試料が準備 できない研究開発分野等の元素分析や薄膜試料の分析な どに使われている.

使いやすくなったものの,計算された結果が正しい か?同定された元素が本当に試料に含まれるか? その 中でも特に微量成分はブランク試料を用い,比較しなが ら進める必要がある.最終的に判断するのは分析者であ る.

4 定量分析

4·1 検量線法

他の分析手法と同様,各分析元素において標準試料の 標準値と標準試料を測定した X 線強度との相関を検量 線と呼ぶ.今回は,試料厚さが十分であり,発生する蛍 光 X 線の強度が厚さの変化の影響を受けない試料(バ ルク試料)を対象とする.

限られた含有率範囲の分析において検量線は直線で近 似することができる.比較的広い含有率範囲で検量線が 曲線となるとき,式(4)に示すように二次式の検量式 が使用される.非常にまれであるが限定的な範囲で三次 式が適用されることがある. $W = aI^2 + bI + c \quad \dots \quad (4)$

但し, W: 定量値 (mass%), I: X 線強度 (cps (counts/s), kcps), a, b, c: 検量線定数.

未知試料の定量値 Wは、測定した X 線強度と検量線 定数から求められる.

4.2 吸収励起効果

蛍光 X 線は電子線励起と異なり, 励起線が試料の中 まで透過する.したがって,発生した蛍光 X 線は試料 内部から表面へ脱出する間に吸収,あるいは励起が起こ る.検量線は共存元素による吸収,励起の影響がある場 合,図6に示す三つのパターンで代表できる.

曲線(a)は軽元素(原子量が小さい元素)が主成分 の試料の重元素(原子量が大きい元素)を分析するとき の分析元素の測定強度と含有率の関係である.主成分が 軽元素では,短い波長(高いエネルギー)をもつ重元素 の分析線に対する軽元素の吸収効果は比較的少ないた め,低含有率範囲では重元素含有率に対して強いX線 強度となるが,重元素の含有率が増大するに従って分析 元素自身による吸収が大きくなり曲線の勾配が小さくな る.

曲線(b)は原子番号が互いに近く、X線の吸収が主 成分元素と測定元素でほぼ同じように起こる場合の例で ある.

曲線(c)は(a)の逆で,分析元素自身による吸収が 主成分による吸収よりも小さい場合である.検量線に使 用する標準試料は組成と試料性状が未知試料に近いもの を使用することを基本としているが,これは共存元素の 吸収励起効果(マトリックス効果)の影響や試料固有の 誤差要因を避けるためである.

吸収効果と励起効果を2元系試料(2種の元素で構成 された試料)で説明する.原子番号が近くても吸収,励 起が起こる.吸収効果の例として鉄鋼試料の鉄(Fe) とニッケル(Ni)の2元系モデルを図7(a)に示す. 図7(c)は質量吸収係数とそれぞれの分析線の関係を 示す.分析線のNi Kα(0.166 nm, 7.47 keV)は,Feの K吸収端波長(0.174 nm, 7.11 keV)より短い波長(高



図6 共存元素による検量線の違い



図 7 吸収効果(a) Fe−Ni 系試料モデル,(b) Ni 検量線,(c) 質量吸収係数と波長の関係



図 8 励起効果(a) Fe−Cr 系試料モデル,(b) Cr 検量線,(c) 質量吸収係数と波長の関係

エネルギー)となる.したがって、Niの低含有率領域 では Fe の吸収の影響を大きく受け、図7(b)のように Ni は下に凸の検量線となる.一方、図8(a)のように クロム(Cr)と Fe の2元系モデルでは励起効果が起こ る.図8(c)において Cr の K 吸収端波長(0.207 nm, 5.99 keV)より短い波長(高エネルギー)に共存元素 Fe の Fe K α (0.194 nm, 6.40 keV)があり、Fe K α は Cr の励起源となる.したがって、低濃度領域から Fe の 励起をうけるため、図8(c)のように上に凸の検量線 となる.吸収効果と比べ、励起効果は励起源のX線と 吸収端波長が近くなければ発現しにくい.このように試 料内部のマトリックス効果が発生する場合では数値演算 などによって補正を行わなければ精確な分析ができない.

4·3 補正検量線法

検量線法で共存元素によるマトリックス効果の影響が あるときは、共存元素の補正項を含む検量線を使用す る.この補正検量線法については、旧来から鉄と鋼の分 析に用いられている JIS G 1256 の方法¹⁾に従って説明す る.

4・3・1 補正の考え方

測定線のX線強度は共存する元素により、マトリックス効果を受ける.上述で述べた2元系の試料であれば、二次式の検量線で表されるが、それが多元素になるとそれに対応した補正式が必要となる.この影響の補正をマトリックス補正と呼び、補正項を含む検量線式を使

100 マトリックスC (A-C 2元系) ×線強度 (I_{A成分}) I_{A1} I_{A2} A-B-C 3元系 の測定値 マトリックスB (A-B 2元系) 0 $X_{\rm A}$ 100 W_{Δ} 含有率 (W_{A成分}) 図9 3元系の試料モデル

用する.マトリックス補正には,様々な補正モデルが利 用されている¹⁴⁾¹⁵⁾が,ここではJISの方法を用いる.

図9において「マトリックス B」は「A-B」2成分試 料中の測定線をA成分とした検量線である.一方,「マ トリックス C」は「A-C」2成分系試料中のA成分の検 量線とする.

図9で「マトリックス C」の検量線に注目する.ま ず、「A-C」2元系試料を測定した場合、測定点は「マ トリックス C」の検量線上なので、X 線分析値 X_A は化 学分析値 W_A と一致し、式(5)が成り立つ.

$$\frac{W_{\rm A}}{X_{\rm A}} = 1 \qquad (5)$$

ここで、B成分が加わった「A-B-C」の3元系試料 を測定した場合、C成分の一部がB成分に置き代わっ たこととなり、測定強度が変化する.すなわち、図9に 示す測定値のように測定強度が I_{A1} から I_{A2} に減少する. その時、「マトリックスC」の検量線で分析した定量値 を X_A とすると、式(5)の関係が崩れ、式(6)になる.

$$\frac{W_{\rm A}}{X_{\rm A}} > 1 \quad \dots \qquad (6)$$

ここで W_A/X_s の1からのずれがB成分の含有率 W_B に比例するとし、 d_B を補正係数として置いたとき、式(7)が成立する.

$$\frac{W_{\rm A}}{X_{\rm A}} = 1 + d_{\rm B} W_{\rm B} \qquad (7)$$

$$\therefore W_{\rm A} = X_{\rm A} (1 + d_{\rm B} W_{\rm B})$$

未知試料の分析は測定した X 線強度をマトリックス "C"(2元系)の検量線を使って X_A を求め,式(7)に 従って B 成分の補正を加え,補正定量値 W_A を算出する 手順で行われる.

4・3・2マトリックス補正式

実際の試料は2元系や3元系のような理想的なもの

は少ない.式(7)を拡張すると多元系に適用できる式(8)が得られる.

$$W_i = X_i \left(1 + \sum_j d_j W_j \right) \quad \dots \quad (8)$$

上式は吸収励起補正の補正式であるが、後述するスペ クトルの重なりの補正を加えるとマトリックス補正式 (9) が得られる.

ただし、 W_i : 定量元素(*i*)の補正定量値 [mass%], X_i : 定量元素(*i*)の未補正定量値 [mass%], d_j : 共存 元素(*j*)による吸収励起補正のマトリックス補正係数, ℓ_j : 重なり補正係数, W_j : 共存元素(*j*)の含有率 [mass%]

この補正方法では,分析線を補正する共存元素はベース元素(主成分の元素,鉄鋼では Fe となる)以外の元素である.

4·3·3 推定基準値

2元系試料の検量線を多元系試料に対応できる基準の 検量線にするためには前準備が必要となる.式(9)を 変形すると式(10)の推定基準値の式が得られる.

$$\hat{X}_i = \frac{W_i + \sum \ell_j W_j}{1 + \sum d_j W_i} \quad \dots \tag{10}$$

 \hat{X}_i :定量元素の推定基準値 [mass%], W_i :定量元素の標準値 [mass%], W_i :共存元素の標準値 [mass%]

推定基準値は、標準試料の「みかけ」の含有率で、未 知試料分析時の基準検量線による定量値である未補正定 量値に対応している.推定基準値と基準検量線の求め方 について説明する.まず標準試料の推定基準値 \hat{X}_i を式 (10)から算出する.この計算に際しては d_j の値は既知 であり、同時に重なり補正係数 ℓ_j も予備実験で求めて いるものとする.

JIS G 1256 には " d_j 表"があり,鉄ベースおよびニッケルベースについて d_j 値がそれぞれ求められている. それを用いてステンレス鋼のクロム(鉄ベース)を例に とり具体的な計算手順を示す.式(11)は次のようになる.

$$\hat{X}_{\rm Cr} = W_{\rm Cr} / \begin{pmatrix} 1 - 0.0227W_{\rm c} + 0.0101W_{\rm Si} + \\ 0.0032W_{\rm Mn} + 0.0041W_{\rm Ni} + \\ 0.0311W_{\rm Mo} + 0.0058W_{\rm Cu} + \\ 0.0397W_{\rm Ti} + 0.0282W_{\rm Nb} \end{pmatrix} \dots \dots \dots (11)$$

W_c, W_{si}……には標準試料の各元素の含有率(mass%)
 を代入し, W_{cr}には Cr の含有率(mass%)を代入して
 推定基準値 Â_{cr}を計算する.ここで含有している全元素

によるマトリックス補正はかならずしも必要ではなく、 影響の大きい共存元素のみで補正して推定基準値 \hat{X}_i を 求めても実用精度を満足できる場合が多い.次に複数の 標準試料に対して算出した推定基準値 \hat{X}_i と測定強度の 関係から式(12)の検量線を作成することができる.

$$\hat{X}_i = aI_i + b \ \pm c \ t, \ \hat{X}_i = aI_i^2 + bI_i + c \ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots (12)$$

以上の化学分析値の含有率 W_iと推定基準値 Â_iとの 関係を図 10 にまとめた.前述のとおり,推定基準値は 標準試料の "みかけ"の含有率となり,測定された X 線強度と推定基準値のグラフはマトリックス効果が補正 されているので,良い相関を示す.実測したステンレス 鋼の Cr の検量線を図 11 に示した.図 11 (A) では,



共存元素の影響により相関が良くないが、補正された図 11(B)の検量線の相関は向上している。紹介したマト リックス補正の計算手法により、検量線の正確度は向上 し、より精確な定量分析が可能となっている。

4・3・4 未知試料の定量方法

未知試料の定量分析は,測定した X 線強度から式 (12)の検量線で未補正定量値 X_iを求め,式(9)に代 入し,共存元素の補正を行い,補正定量値 Ŵ_iを求める. この計算は逐次繰りかえし計算を行う.

第1回目の繰り返し計算では、共存元素の含有率に は共存元素の未補正定量値 \hat{X}_j を、2回目以降は共存元 素でも計算されている補正定量値 \hat{W}_j を使用する.この 繰り返し計算は、全元素の定量値が収束するまで繰り返 し、最終結果を W_i とする.

この計算について,前記のクロム (Cr)の例で補正 定量値の算出 (\hat{W}_{Cr} の計算)例を式 (13)に示す.重な り補正はないものとする.共存元素の含有率は,第1回 のとき未補正定量値 \hat{X}_j と定量元素の未補正定量値 (X_{Cr}) を代入して \hat{W}_{Cr} を計算する.

$$\hat{W}_{Cr} = X_{Cr} \begin{pmatrix} 1 - 0.0227W_c + 0.0101\hat{X}_{Si} + \\ 0.0032\hat{X}_{Mn} + 0.0041\hat{X}_{Ni} + \\ 0.0311\hat{X}_{Mo} + 0.0058\hat{X}_{Cu} + \\ 0.0397\hat{X}_{Ti} + 0.0282\hat{X}_{Nb} \end{pmatrix} \dots (13)$$

第2回以降の繰り返し計算では、共存元素の補正定 量値 \hat{W}_{j} を使用する.こうして繰り返し計算を行い、 \hat{W}_{Cr} の値が収束するまで行う.

なお,上式には,炭素(C)の補正項(-0.0227 W_c) を含んでいるが,加補正元素が分析対象元素でない(C を測定しなかった)場合,この含有率を試料ごとに手入 力して補正するか,あるいは影響が少ないときは補正項 から除く.

4・4 重なり補正

4・4・1 スペクトルの重なりと補正法の概略

分析線に近接する妨害線の影響は、波長(エネルギー) が近い場合で、重なりの程度がWDXならば分光系の角 度分解能に依存し、EDXでは検出器のエネルギー分解 能に依存する。その他、WDXならば高次線の影響、 EDXならば、パイルアップやエスケープピークを考慮 する必要がある。

分析線の重なりは光学系に依存するため,重なり補正 係数はマトリックス補正係数"d_j"のような数表はなく, 装置,測定条件ごとに,実験的に求めなければならな い.ただし,装置の光学系,検出器等が同じ測定条件で あれば,重なり補正係数は大きな差はない.重なりの有 無は,定性分析などにより確認する.

4・4・2 重なり補正係数の求め方

重なり補正の代表的な方法を二つ紹介する.分析線の X線強度を妨害元素のX線強度を用いて補正する方法 ともう一つは鉄鋼のJISG1256で採用されている分析 元素の定量値を妨害元素の含有率定量値で補正する方法 である.

まず、妨害元素の X 線強度で補正する方法について 説明する.図 12 は WDX で測定した分析元素の硫黄 (S) の S K α 線に対してモリブデン (Mo)の Mo L α 線の重 なりを示している.S K α 線のピークに Mo L α 線のすそ が重なっているため、S 分析において Mo の重なりの影 響が発生する.

図 13 は,鉄鋼試料中の硫黄の検量線である.硫黄 (S),鉄(Fe)の2元系の検量線(A)に比べ,試料に モリブデン(Mo)が含む場合,SのX線強度はMoの 重なりによって強度が高くなる.もし,(B)に示すよ うに Mo の含有率が同じであれば,重なりの影響は同じ となるため,バイアスを含んだ検量線となる.

図 12 に基づき,重なり補正係数を決定する.純物質のSと Mo をそれぞれ測定すると実線で示したスペクトルが得られる.両方を含む試料では合成した点線のようなプロファイルとなる.α,βを Mo La線,SKa線の それぞれの相手スペクトルへの重なり率とすると次の関



$I_{\rm S}^{\rm P} = I_{\rm S} + \alpha \cdot I_{\rm Mo}$	••••••	(14)
-----------------------------------------------------------	--------	------

$$I_{\rm Mo}^{\rm P} = I_{\rm Mo} + \beta \cdot I_{\rm S} \quad \dots \qquad (15)$$

$$\therefore I_{s} = I_{s}^{P} - \alpha \cdot I_{Mo} = I_{s}^{P} - \alpha (I_{Mo}^{P} - \beta I_{s})$$
$$= I_{s}^{P} - \alpha I_{Mo}^{P} + \alpha \cdot \beta I_{s}$$

 $\alpha \times \beta$ が小さいと次のようになる.

 $I_{\rm s} = I_{\rm s}^{\rm P} - \alpha I_{\rm M_0}^{\rm P} \quad \dots \qquad (16)$

このように,妨害線への分析線の重なりが無視できる とき,式(16)で重なり補正が可能である.

EDX の場合, S K α (2.31 keV), Mo L α (2.29 keV) でエネルギーの差は 0.02 keV (20 eV) となり, 検出器 の分解能が 130 eV 程度なので互いのスペクトルはほぼ 完全に重なる. この時は加補正線に Mo L α 線の替わり に妨害のない Mo K α 線 (17.4 keV) を使用して, 式 (16) で補正する方法もある. この方法であれば, 分析 線と加補正線の互いの重なりはない. WDX もこの方法 を適用できる.

次に, JIS G 1256 の方法を示す. 上記, 硫黄 (S) 分 析に対する重なり補正は妨害線 Mo Lα線を測定する代 わりに Mo Kα線を測定し, 検量線で Mo の含有率を求 め, この含有率で重なり補正をする方法を採用してい る. これは妨害元素の含有率と重なりの影響が比例関係 であることを利用している.

重なり補正係数 "ℓ_j"を求める方法として,分析元素 と妨害元素の両方含む標準試料を使用する方法と,妨害 元素を含まない標準試料(2元系試料など)で求める方 法とがある.

妨害元素を含まない標準試料を使用する場合として、 Fe-Sの2元系試料でSの検量線を作成し、Fe-S-Mo の3元系試料を測定する.Fe-Sの2元系試料で作成し た基準検量線で求めた3元系試料の未補正定量値を" X_s " とすると、次の関係式が成り立つ.

$$\therefore \ell_{\rm Mo} = \frac{X_{\rm s} - W_{\rm s}}{W_{\rm Mo}} \quad \dots \qquad (18)$$

ただし, ここで W_s は 3 元系試料の S の標準値(化学 分析値), W_{Mo} は同じく Mo の標準値である.

図 14 は縦軸 X_s - W_s , 横軸 W_{Mo} でプロットすると傾 きが ℓ_{Mo} となることを示したグラフである. グラフの傾 きから重なり補正係数を求める.

分析元素と妨害元素の両方を含む,多数の標準試料を 使用する方法では,多重回帰計算で検量線定数と重なり 補正係数 ℓ_iを同時に計算で求める.(このとき d_iは固定



値で入力)

4・5 マトリックス補正係数の求め方

最後にマトリックス補正係数"*d*_j"の求め方について 述べる.鉄系やニッケル系ではJISG1256に"*d*_j表" が掲載されており、この補正係数を使用して定量分析を 行うことができる.しかしながら、マトリックス補正係 数*d*_jが存在しないアプリケーションも多い.マトリッ クス補正係数の求め方は種々の方法があり、最近では FP法による理論強度を用いた補正係数算出法を使用す ることで、大方のアプリケーションに対応できるように なっている.

計算の概念を理解する上で,実験的算出法の代表的な *d*_j算出法である個別三元法を紹介する.実験的算出法 において,回帰計算法が多数のマトリックス補正係数計 算用標準試料を使用し,同時に多数の補正係数を求める のに対して,個別三元法では2元系標準試料とそれに1 元素を追加した1個または少ない個数の3元系標準試 料(鉄鋼の場合 Fe-*i*-*j*)を使用して,元素ごとに個別 に補正係数を求める.実際に鉄鋼において *d*_jを算出す るときに使われた.

図 15 に基づき補正係数の求め方を説明する.分析元素を"i"として"Fe-i"試料を使用して2元系検量線



を作成する.次に、3元系試料 "Fe-*i*-*j*"の*i*元素の測 定強度を使用する.この場合、*i*元素、*j*元素とも高含 有率の方がよい."Fe-*i*-*j*"試料の*i*元素の含有率を W_i ,2元系検量線による検量線定量値を X_i ,*j*元素の含 有率 W_j とすると" d_j "は次の式(19)で求めることが できる.

FP 法では理論強度を実測強度として計算することで *d*_iを算出することができる.

以上, XRF の定量分析における代表的な数値演算補 正法について述べた.高マトリックスをもつ測定試料に 対し,数値補正による精確な定量分析を迅速に提供でき ることで,蛍光 X線は鉄鋼,非鉄,耐火物といった現 場における元素管理分析で活躍し,品質の高い製品を供 給することに役立っている.

5 応 用 例

5・1 製品管理における定量データの応用

XRFによる元素分析は迅速,高精度といった特長を 生かし,製造工程中の品質管理として従来から応用され ている.製造現場の各サイトにおいて XRF 分析を行い, 逐次測定される大量のデータに対し x-R 管理図等で管 理し,品質異常を発見,また,データのトレンドを分析 することで品質予測を行うことできる.こうした工程管 理による不良品の流出防止,万が一,不良品が発生した 場合は元素解析を始めとしたあらゆる分析手法で発生原 因調査等を行い,事故の再発を防止する.

5・2 迅速な高精度定量分析の応用

高精度の品質管理の例で鉄鋼の高合金の例を示す.高 合金はニッケル (Ni) やクロム (Cr) の比率を高めた 合金で、ステンレス鋼に比べ、耐熱性、耐食性、磁気特 性が優れている. 自動車, 船舶等の部品や腐食の影響が あるパイプライン等に幅広く使用されている. ニッケル (Ni)、クロム(Cr)といった有価金属を炉にて合金化 する上で、精度よく配合する元素の含有率の管理をしな ければならない. 主に炉前で分析に使用されている同時 型 WDX における分析精度は、1回の分析時間を 60 秒 として、10回繰り返し測定における標準偏差はクロム (Cr) 17 mass% で標準偏差 0.0015 mass% となり,変動 係数 C.V % は 0.01 % である. また, ニッケル (Ni) 2 mass% で,標準偏差および変動係数 C.V % はそれぞ れ 0.0003 mass%. 0.02% となる. わずか 60秒の測定 で高精度の定量分析を可能とし、その元素情報を炉に フィードバックすることで高精度の元素品質管理ができ る.これが現場分析における XRF の大きな強みの一つ である.製品で規格されている含有率範囲内において調

合を高精度に制御することができるため、材料コストを 抑え、かつ高品質の製品を提供することができる.

5・3 セメントにおける管理分析

セメント製造設備の大型化,省力化,省エネルギー 化,燃料の多様化が進んでいる.近年のセメント業界は 産業廃棄物処理の役目を担っており,まさにサステナブ ル業界の一つであるといえる.セメントの品質を維持向 上するため調合原料,受け入れ原料,中間製品および製 品の化学成分の迅速・正確な把握が益々重要視されてい る.

図16にセメント製造工程の模式図を示す.原料工程, 焼成工程,仕上工程において,XRFによる迅速な分析 がなされており,それぞれの箇所で得られた膨大なデー タは一極集中され,分析された結果は,フィードバック により,それぞれの工程を制御している.

XRF 分析は主に調合原料のオンライン制御に使用され、図16では、①原料調合、②中間製品(クリンカ)、
 ③製品(セメント)の成分管理にも用いられており、主にWDXの装置が使われている.近年は、産業廃棄物の



測定管理箇所①原料調合,②中間製品 (クリンカ),③セメン ト製品. 受け入れ分析, また工程内での塩素濃化が問題となって おり高温焼却, 脱塩工程の管理も重要になっている.こ うした焼却物の受け入れ検査には, 塩素が分析可能な EDX や小型の WDX が使用されている.

6 終わりに

XRFの基本原理,定性分析,定量分析及びその応用 例について紹介した.今回は割愛したが,XRF は分析 装置,データ解析も重要であるが,試料前処理が重要で ある.すべてにおいて試料のサンプリング方法が要であ り,試料処理では,鉄鋼系のインゴット試料であれば分 析面の研磨方法,粉末のセメント試料,耐火物試料等で あれば,粉砕,加圧成形,さらに粉末の粒度効果,粒度 効果をなくすためのガラスビード法など,多くの方法が ある.また,検量線法の補正法でも数値補正だけでな く,一般の分析機器で行われている内標準法,散乱線レ シオ法や標準添加法がある.最近ではスタンダードレス FP 法によるスクリーニング分析が多く,標準試料が準 備できない研究開発などに応用されている.試料調整を 含め,これらを解説した文献を参考にしていただきた い^{16)~18)}.

今回は XRF 分析の原点にもどり実際の現場で応用さ れている定量分析の計算方法を中心に解説した.日々, 活用されている分析装置のデータ解析手法の基本を理解 し,応用につなげてもらいたい.

文 献

- 1) HSG 1256,鉄及び鋼一蛍光 X線分析方法.
- 2) [ISH 1292, 銅合金の蛍光 X 線分析方法.
- 3) JIS H 1287, ニッケル及びニッケル合金-蛍光 X 線分析方

法.

- 4) JIS R 5204, セメントの蛍光 X 線分析方法.
- 5) JIS R 2216, 耐火物製品の蛍光 X 線分析方法.
- 6) 片岡由行,古澤衛一,河野久征:リガクジャーナル 38,30 (2007).
- MANNE SIEGBAHN : Nature., 96 (2416) : 676 (17 Feb 1916).
- Moseley, Henry G. J.: Philosophical Magazine., 6 27: 703 (1914).
- 9) J. Shreman : Spectrochem. Acta., 1, 283 (1955).
- 10) T.Shiraiwa, N.Fujino : Jpn. J. Appl. Phys., 5, 886 (1966).
- 11) J. W. Criss and L. S. Birks : Anal. Chem., 40, 1080 (1968).
- 12) 片岡由行: X線分析の進歩, 50, 33 (2019).
- 13) 桜井健次(編集,著):"リファレンスフリー蛍光X線分析入門",(2019),(講談社),(講談社サイエンティフィック).
- 14) G. R Lachance, R. J. Traill: Can. J. Spectrosc., 11, 43 (1966).
- 15) W. K. de Jongh : X-ray Spectrom., 2, 151 (1973).
- 16) 辻 幸一(編集,著),村松康司(編集,著):"X線分光法(分光法シリーズ)",(2018),(講談社サイエンティフィック).
- 17) 中井泉(編集):"蛍光X線分析の実際",第2版,
 (2016),(朝倉書店).
- 18) 森山孝男(編集):"蛍光 X 線分析ハンドブック", (2022), (株式会社リガク).



森山 孝男 (MORIYAMA Takao) 株式会社リガク (〒569-1146 大阪府高槻 市赤大路町 14-8). 京都工芸繊維大学博 士後期課程終了.博士 (学術).《現在の研 究テーマ》蛍光 X線によるアプリケーショ ン開発など.「蛍光 X線分析用点滴乾燥試 料保持具(特許第 3793829 号)」で「中小 企業庁長官賞」を受賞.《主な著書》"蛍光 X線分析ハンドブック",株式会社リガク, (2022), ISBN 978-4910603-09-4.《趣味》 ドライブ,釣り(船,波止),模型 E-mail: t-moriya@rigaku.co.jp

-『ぶんせき』再録集 vol. 1 出版のお知らせ -

ぶんせき誌の過去記事の有効利用の一環として,『ぶんせき』再録集 vol. 1 が出版されました. 2011 年から 2020 年ま で,10 年間分の〈ミニファイル〉の記事が詰まっています.

下記 10 章からなり,それぞれ 12 から 14 の話題が集められています.

1. 実験器具に用いられる素材の特徴, 2. 分析がかかわる資格, 3. 顕微鏡と画像データ処理, 4. 最新の web 文献検 索データベース, 5. ポータブル型分析装置, 6. 分析化学と材料物性, 7. 分析化学者のための多変量解析入門, 8. 土壌 分析, 9. サンプリング, 10. 前処理に必要な器具や装置の正しい使用法.

本書はアマゾンオンデマンド出版サービスを利用して出版した書籍ですので、書店には並びません.アマゾンサイトからのネット注文のみとなりますので、ご注意ください.詳しくは「ぶんせき」誌ホームページをご確認ください.